



Le débit de dose ambiant correspond au niveau naturel. Aucune valeur n'a été mesurée le 10/05 entre 18h et 19h50 et le 18/05 entre 18h et 19h50 suite à un arrêt ponctuel de l'alimentation électrique.

Les fluctuations des valeurs sont dues en général :

1/ à l'électronique de comptage et 2/ aux variations de la radioactivité naturelle, en particulier, en cas de précipitations, du fait du lessivage du radon et de ses descendants. C'est le cas des pics observés les 6 et 11 mai.